

KRÓTKA INFORMACJA



Nissan

Pulsar (C13)

Data produkcji: 05/2014 – 12/2015

Nieprawidłowe ustawienie układu regulacji reflektorów

W przypadku ww. pojazdów klienci reklamują jakość ustawienia reflektorów przy dużym obciążeniu pojazdu.

Przy dużym obciążeniu pojazdu układ nie dostosowuje wysokości reflektorów.

Może to zagrażać innym użytkownikom ruchu.

Przyczyną opisanego wyżej problemu są nieprawidłowo skonfigurowane parametry oprogramowania automatycznego układu poziomowania.

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka. Jest jednak prawdopodobne, że z różnych powodów nie wszystkie pojazdy zostały sprawdzone lub naprawione.

Warsztat dostosowuje ustawienia parametrów przez aktualizację oprogramowania modułu IDM (Intelligent Power Distribution Module).

