

KRÓTKA INFORMACJA



Peugeot

307 / 308 / Expert

Data produkcji: 11/2006 – 03/2008

**Wadliwe działanie instalacji oświetleniowej
Nie jest rozpoznawana pozycja przełącznika
światel**

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów w niektórych sytuacjach sterownik elektroniczny może nie rozpoznawać pozycji przełącznika światel. W tej sytuacji światła nie zostają włączone wskutek błędu oprogramowania.

Instrukcja naprawy

Producent pojazdu usunął już problem i powiadomił właścicieli samochodów, których dotyczy ta usterka.

W warsztacie błąd ten usuwa się w przypadku pojazdów, których dotyczy ta usterka przez aktualizację oprogramowania.

Należy jednak założyć, że nie wszystkie pojazdy zostały z różnych względów sprawdzone lub naprawione.

