



Dodatkowe osłony reflektorów

Nieszczelności reflektorów, np. w Oplu Astra G / VW Golf IV, wywołanie przez dodatkowe osłony reflektorów.

Producenci pojazdów dla podniesienia estetyki samochodów zmniejszają wielkości szczelin przy połączeniach poszczególnych elementów nadwozia. W związku z tym może się zdarzać, że reflektory mogą zostać uszkodzone przez zakładanie ozdobnych osłon reflektorów (tubing optyczny nadwozia).

Montaż osłon powoduje likwidację odstępu między maską a reflektorami. W efekcie maska naciska na reflektory, co powoduje że obciążona szyba reflektora po jakimś czasie zaczyna oddzielać się od obudowy reflektora powodując jego rozszczelnienie. Zwykle uszkodzeniom ulega także powłoka lakiernicza na styku maska – reflektor. Z tego powodu przy montażu jakichkolwiek elementów ozdobnych w okolicach reflektorów należy, w celu wykluczenia uszkodzeń, koniecznie zwracać uwagę na zachowanie wystarczających odstępów.