



## **VW Sharan**

# **Wszystkie pojazdy od roku budowy 02.2001 i numerze podwozia 7M1 Y 052 861**

### **Mętne reflektory**

Jeśli reklamowany jest wyżej wymieniony błąd, jego przyczyną może być parowanie lakieru. Wysokie temperatury w reflektorze prowadzą po części do tego, że lakier z przesłon uwalnia się i osadza w górnej części reflektora jako „mleczny” osad. Okoliczność ta dotyczy szczególnie tych, którzy dużo jeżdżą, w których to przypadkach reflektory są w ciągłym użyciu przez wiele godzin. W takim przypadku należy reflektor wymienić.