



Boletim Informativo

Alfa Romeo 147 (tipo 937) Todos os modelos VIN 3327094-3354034 VIN 5213889-5234805

Comportamento/resposta muito sensível do programa eletrónico de estabilidade (ESP) A luz de controlo ESP acende esporadicamente

Se for detetada uma intervenção prematura do sistema ESP, essa pode dever-se a uma falha no software do módulo de comando. Nesse caso, deve-se verificar primeiro a alimentação elétrica e a periferia do sistema ABS/ESP. Se todos os resultados de inspeção corresponderem aos valores nominais, deve-se substituir o módulo de comando ABS/ESP.

Aviso de reparação

Em alguns casos existe a possibilidade de atualizar o software. Nesse caso, deve-se contactar um concessionário autorizado.