



Boletim Informativo

Aviso de reparação para o travão de disco BMW / MINI Todos os modelos

Aviso para a substituição de calços e discos de travões

De modo a assegurar uma reparação correta, no âmbito dos trabalhos de reparação no sistema dos travões de disco, o fabricante automóvel BMW prevê o seguinte procedimento.

Procedimento

As seguintes peças sobressalentes (ilustradas com números na figura) devem ser sempre substituídas ou são necessárias aquando da substituição dos calços dos travões.

- Calço – fio avisador do desgaste (1)
- Lubrificante para calços (2)

Durante a substituição dos discos dos travões são necessárias, isto é, devem ser substituídas as seguintes peças sobressalentes.

- Fio avisador do desgaste do calço (1)
- Lubrificante para calços (2)
- Calços de travões (3)

Nos veículos com mais de 48 meses recomenda-se, em ambos os casos, a substituição da mola de retenção (4).

Aviso de montagem

Consulte, neste contexto, as instruções de reparação específicas do veículo!

Figura

O gráfico ilustrado a seguir destina-se exclusivamente a facilitar a compreensão do conteúdo do documento e não corresponde aos componentes do veículo.



Boletim Informativo

