



Boletim Informativo

Opel

Corsa D

Código do motor:

Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ

Ano de construção 2007 -2011

Vibrações e ruídos no eixo dianteiro

Se se verificar a existência do erro acima mencionado, isso poderá estar relacionado com os calços de travão do eixo dianteiro montados no equipamento de origem. Estas vibrações ou ruídos surgem sobretudo durante travagens ligeiras na circulação urbana.

Neste caso, deve-se verificar os calços de travão e, eventualmente, substituí-los.

Aviso

Neste caso, o fabricante do veículo oferece, para discos de travão com tamanho de 257 x 22 mm, calços de travão modificados.

Número de peças OE: 93169254

Referência Hella Pagid: 8DB 355 012-831