



# Boletim Informativo

---

**Peugeot**

**Modelo: 307**

**Ano de construção: a partir de 2006**

**Todos os modelos com ABS/ESP**

**A luz de aviso ABS brilha**

**Código de erro: 53768**

**Falha na comunicação CAN**

Se o erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o problema pode dever-se a uma falha na alimentação da tensão no módulo de comando do ABS/ESP.

Nesse caso, deve-se verificar a alimentação elétrica, as fichas e a cablagem no módulo de comando do sistema ABS.

**Aviso de reparação**

Neste contexto deve verificar-se também a bateria do automóvel. Uma bateria defeituosa ou profundamente descarregada também pode dar origem a esse erro.