



Boletim Informativo

Peugeot Modelo: 307 Todos os modelos com ABS/ESP

A luz de aviso ABS brilha Código de erro: 21287 Sensor traseiro esquerdo da velocidade de rotação

Se o erro supracitado for detetado, em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o problema pode dever-se a uma rutura de fio, por baixo do isolamento térmico do silenciador.

Neste caso deve-se controlar a cablagem e reparar eventuais danos detetados.