



Alfa Romeo 147, todos os modelos

Indicação do tanque errada

Se o veículo for abastecido com a ignição ligada, poderá surgir uma indicação errada do nível do depósito de combustível. Isto acontece devido ao comando do sistema do sensor do depósito. Neste caso, não existe um defeito técnico que torne necessária a substituição de componentes. Esta nota não se encontra no manual do veículo, mas foi acrescentada pelo construtor. Se surgirem problemas, o cliente deve ser avisado sobre esta particularidade de ter de abastecer o veículo apenas com a ignição desligada.