



Audi

Ano de construção: 1997-2003

Funcionamento irregular ou ruídos de estalo durante a reprodução de CD's

Se, nas viaturas acima referidas, for relatado um funcionamento irregular ou ruídos de estalo durante a reprodução de CD's originais, isso pode dever-se ao sistema de protecção contra cópias do CD.

Desde 2002, os fabricantes de CD's têm vindo a introduzir reforçadamente no mercado CD's com protecção contra cópia. A protecção contra cópias não está em conformidade com o padrão industrial para CD's de música de 1982 ("Red Book"). Quanto maior for a precisão de ajuste de um leitor de CD nesse padrão, mais frequente é o aparecimento dos problemas acima referidos durante a reprodução de um CD original. O funcionamento irregular ou ruídos de estalo surgem alguns segundos após o início de reprodução de uma música. Numa situação de reclamação por parte do cliente, deve verificar se um CD sem protecção contra cópia é reproduzido sem quaisquer falhas. Se assim for, deve informar o cliente que o leitor de CD cumpre todas as normas técnicas e que este não é a origem do problema.

Devido ao avultado número de reentregas de CD's com protecção contra cópia, por exemplo, na Grã-bretanha foi abolida a protecção contra cópias.

A problemática acima referida afecta certamente aparelhos de outros fabricantes de automóveis. Tenha em conta essa realidade antes de proceder à substituição de leitores de CD.

