



## **BMW E39 fabrica anterior a 02/1996**

### **O painel de instrumentos combinado não funciona esporadicamente.**

Se nestes veículos surgirem queixas de que o painel combinado de instrumentos não funciona, uma causa possível poderá ser uma má ligação à massa. Para eliminar esta avaria, deverá verificar a alimentação de tensão e a ligação à massa. Têm surgido falhas na ligação à massa do painel combinado de instrumentos. O ponto de massa em questão encontra-se no chão, no espaço para os pés à frente, do lado direito (Figura).

