



Mercedes Benz W 202 Ano de construção 01.06.1993 – 31.12.1995

O motor pode falhar ou parar durante a marcha

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa pode residir no relé de protecção contra sobretensão K1/2. Estas reclamações podem surgir devido a um problema de soldadura no relé. Estas surgem esporadicamente e, além disso, as falhas não são memorizadas.

Se o motor parar, também é possível que este permita um novo arranque decorridos alguns instantes. Neste caso o relé deve ser substituído.