



Mercedes Benz Classe E (W 210) Veículos com caixa de velocidades manual

Ruídos provenientes da zona do túnel do eixo articulado.

Se, nestes veículos, for relatada a existência de ruídos provenientes da zona do túnel do eixo articulado, uma possível causa é a vibração das barras de mudanças. Em determinadas rotações ou situações de marcha, as barras de mudança podem vibrar de tal forma que acabam por criar os ruídos referidos. Para eliminar a avaria é necessário montar arruelas elásticas suplementares entre a alavanca intermédia de mudança e as barras de mudança.