



Boletim Informativo

Mitsubishi Grandis

Ano de construção: 02/2004 – 03/2008

Motor: 2,0 16V Di-D / 2,4i 16V

Falha do interruptor das luzes de travão

Se no veículo acima mencionado, a luz TSC "Controlo da tração" e/ou a luz ASC (Active Stability Control) acender, isso pode significar que o interruptor das luzes de travão está com defeito.

Devido a uma vedação de silicone com defeito, pode entrar humidade no interruptor das luzes de travão. As infiltrações de humidade podem provocar a falha do funcionamento ou a falha do interruptor das luzes de travão.

O fabricante do veículo já identificou este problema. Na oficina especializada, o interruptor das luzes de travão deverá ser verificado e, eventualmente, substituído por um modificado.