



Opel Astra H Ano de fabrico: 2004 - 2010

Falha de funcionamento da buzina

Nos veículos supracitados pode ocorrer uma falha de funcionamento da buzina devido a um erro no módulo eletrónico da coluna de direção.

Este erro ocorre frequentemente após longas viagens com as luzes acesas. O funcionamento da buzina pode falhar devido a uma falha de contacto no módulo da coluna de direção.

O fabricante automóvel já identificou o problema. No âmbito da assistência técnica de manutenção, os veículos são inspecionados e, sempre que necessário, é instalado um novo software. Por fim é colado um ponto azul na face traseira do volante.

Não obstante, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos foram inspecionados e/ou reparados.

Ter atenção ao conteúdo deste Boletim Informativo na eventualidade de serem apresentadas reclamações relacionadas com a buzina.