



## **Opel Monterey Com motor 3,0 DTI (4JX1)**

### **Após um período de imobilização prolongado, o motor tem dificuldades no arranque.**

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que após um período de imobilização prolongado do veículo, o motor apresenta dificuldades de arranque (podendo demorar até 3 minutos), a causa poderá estar relacionada com a formação de bolhas de ar no filtro de combustível. Para eliminar a falha, é necessário efectuar a montagem de um filtro de combustível alterado. Para tal, proceda do seguinte modo:

- Desmonte o filtro do combustível.
- Desmonte o interruptor e parafuso de purga do filtro antigo e monte-os no filtro novo.
- Limpe a superfície de vedação, e efectue a montagem o filtro novo.
- Ventile o sistema do combustível.
- Ligue o motor e verifique a estanquicidade do sistema.