



Opel Sintra a partir de 1997 com motor 2,2l

Funcionamento irregular do motor, ruídos, vibrações, "serrar" do motor ao ralenti e baixa potência.

Se, nestes veículos, houver reclamações relativas ao mau funcionamento do motor, ruídos e vibrações, "serrar" do motor ao ralenti e falta de potência do motor, a causa pode residir numa junta de vedação defeituosa ou incorrecta da válvula de recirculação dos gases de escape montada. Para eliminar a falha, verificar a vedação da válvula de recirculação dos gases de escape e, se necessário, substituir a junta de vedação.