



## **Opel Vectra-B A partir de 1996**

### **O cabo do ventilador do radiador provoca atrito no suporte que se encontra abaixo da bateria**

Se surgirem reclamações de problemas eléctricos (falha do ventilador do radiador) nestes veículos, a origem poderá ser um cabo defeituoso. O cabo do ventilador do radiador pode provocar atrito na zona por baixo da bateria, mais precisamente num suporte. No ponto de fricção pode suceder um curto-circuito à massa.

Para eliminar a falha, é necessário reparar o cabo danificado e fixar o conjunto de cabos com um clip, no suporte. É necessário substituir igualmente os fusíveis eventualmente queimados.

Nota:

Deve verificar o cabo do ventilador do radiador durante a revisão / estadia na oficina e se for necessário, deve fixá-lo com um clip, antes de surgirem danos.