



Opel Vectra B, fabricado a partir de 1996

Iluminação interior constantemente acesa

Caso se verifique, neste modelo de viatura, o problema acima descrito, este pode ter diversas origens:

O cabo da lâmpada de leitura posterior direita é danificado pelo parafuso de fixação da pala de sol direita.

Para solucionar o problema, reparar o cabo danificado e posicioná-lo de modo a evitar que este volte a ser danificado pelo parafuso de fixação.



Parafusos de fixação