



## **Peugeot 307** **Todos os modelos com motor 2.0 HDI**

### **Dificuldades no arranque do motor, Número de rotações do motor de arranque demasiado baixo.**

Se, nestes veículos, for relatado que o motor tem dificuldades no arranque e que o número de rotações do motor de arranque é demasiado baixo, uma possível causa é um motor de arranque inadequado. Neste caso, a potência nominal do motor de arranque é demasiado baixa.

Para eliminar a avaria é necessário montar um motor de arranque modificado com maior potência. Pode encontrar peças de substituição adequadas no catálogo Hella "Peças de substituição de motores de arranque e alternadores"