



Boletim Informativo

Land Rover Range Rover Sport V6 Ano de construção: 2012 Número de chassis: LW000016 até -323768

Contacto do cabo DRS com o cabo positivo da bateria

No veículo acima mencionado pode dar-se o contacto entre o cabo DRS (Dynamic-Response-system) e o cabo positivo da bateria.

Devido ao contacto constante dos dois cabos podem surgir danos nos isolamentos do cabo.

O cabo DRS pode aquecer no contacto com o polo positivo da bateria. Desta forma, podem surgir danos nos componentes eletrónicos.

O fabricante do veículo já identificou este problema.

Na oficina especializada, os cabos são controlados quanto a marcas de abrasão e, eventualmente, substituídos.

Nos veículos afetados é, adicionalmente, colocado um clip, que garante uma distância suficiente entre os cabos.