



Renault

Todos os modelos com código motor: K4J, K4M, K7J, K7M, K9K

Luz de controlo do alternador acende.
Fortes ruídos provenientes da correia do
alternador.

Se nestes modelos ocorrerem as avarias supracitadas, estas podem estar relacionadas com um polia do alternador com defeito. A superfície de contacto da correia pode estar com defeito. Neste caso deve-se verificar a polia relativamente a danos e eventualmente proceder à sua substituição.

P. f. observe neste contexto os avisos de montagem do fabricante automóvel, relativamente ao pré-tensionamento correto da correia do alternador.