



Renault

Kangoo 1.6L

A partir do ano de construção 12.2002 Todas as viaturas com código do motor K4..

Mau funcionamento do motor

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa é uma bobina de ignição com defeito. Esta faz-se notar por um funcionamento irregular ao ralenti e durante a aceleração.

As bobinas de ignição com a referência Renault até 330-03 têm que ser substituídas. Este número pode ser encontrado na parte superior da bobina de ignição (ver Fig.).



Antes de proceder à substituição deve sujeitar a bobina de ignição a um diagnóstico. A bobina de ignição pode ser encomendada através da referência Hella: 5 DA 749 475-161.

