



Rover 45 **Todos os modelos** **N.º de chassis RT471064 - RT506310**

Avaria do fusível N° 5 na caixa de fusíveis, compartimento do motor.

Se, nestes veículos, for relatado que o fusível N° 5 na caixa de fusíveis no compartimento do motor queima, uma causa possível é um fusível demasiado fraco.

Para eliminar a falha e evitar que o fusível queime novamente, o fusível 10 A deve ser substituído por um fusível 20 A mais forte.

Registe a substituição nas instruções de serviço e no esquema de fusíveis da caixa de fusíveis. Autocolantes e fichas técnicas para as instruções de serviço podem ser adquiridos junto de um agente autorizado da Rover.