



Saab 9-5 **Com motor B205E (150 CV) ou B235E** **(170 CV)**

Tempo de arranque prolongado do motor.

Se, neste veículo, surgirem queixas relativas ao tempo de arranque prolongado do motor, uma possível causa podem ser as velas.

Em caso de uma reclamação ou durante a execução de trabalhos de manutenção deve-se substituir as velas por velas do tipo: BCPR6ES.

Este tipo de velas reduz o tempo de arranque.