



VW

Golf VI

Ano de fabrico: semana 41 - 46 de 2008

Falha de funcionamento dos vidros elétricos

Nos veículos supracitados pode ocorrer uma falha de funcionamento dos vidros elétricos. Eventualmente os vidros descidos não sobem.

Uma possível causa reside numa rebitagem defeituosa dos rolos de desvio dos pernos da chumaceira do acionamento do elevador do vidro.

O fabricante automóvel já identificou o problema. No âmbito da assistência técnica de manutenção, o fabricante do suporte do grupo da porta é inspecionado e eventualmente procede-se à substituição do suporte. Após a inspeção é posicionado um autocolante com o n.º 57C8 na mala.

Não obstante, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos foram inspecionados e/ou reparados.

Tenha atenção ao conteúdo deste Boletim Informativo na eventualidade de serem apresentadas reclamações relacionadas com os vidros elétricos.