



## **VW Lupo** **Todos os modelos**

### **O rádio desliga-se autonomamente.**

Se, relativamente a estes veículos, for apresentada a reclamação de que o rádio se desliga autonomamente, a origem do problema poderá residir num erro de software. São afectados os modelos de rádio Beta 5 da marca Phillips. Em determinadas circunstâncias de funcionamento é possível que o rádio se desligue autonomamente, mas que possa voltar a ser ligado através do accionamento do interruptor de ligar/desligar.

Para eliminar a falha é necessário reinicializar o aparelho de rádio. Para tal, desmontar o rádio e desligar a ficha de alimentação de tensão durante, no mínimo, 10 segundos.