



## **VW**

### **Passat 3B, Golf IV, New Beetle**

### **Com equipamento de couro**

#### **Potência de aquecimento insuficiente do assento aquecível.**

Se, nestes veículos, for relatado que o assento aquecível, nas posições do interruptor 1 a 4, tem um aquecimento insuficiente e que, na posição 5, o aquecimento é excessivo, uma possível causa é o interruptor do assento aquecível. Este interruptor, em 2001, foi adaptado ao equipamento de couro. Contudo, a temperatura ajustada não corresponde à temperatura pretendida pelos ocupantes da viatura. De modo a permitir uma melhor regulação da temperatura é possível instalar os interruptores de assento aquecível em assentos em tecido.