



Boletim Informativo

Mazda

3

Ano de construção: 07.01.2008-31.03.2009

O limpapa-brisas não funciona

Se, no veículo acima mencionado, se verificar que o limpapa-brisas não funciona corretamente, isso pode significar que há uma ligação de massa insuficiente do motor do limpapa-brisas.

Para resolver o problema, é montado, na oficina especializada, um cabo de massa adicional para o motor do limpapa-brisas.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.

