



Boletim Informativo

Audi A3 (8V_) todos os modelos Ano de construção: a partir de 2013

Indicação imprecisa do combustível

Nos veículos supracitados podem surgir reclamações relacionadas com uma indicação imprecisa do nível do combustível (diferença entre a quantidade real de combustível abastecida e a indicação no instrumento combinado).

O problema supracitado deve-se a um erro de software no módulo de comando (instrumento combinado).

Resolução:

Na oficina do concessionário é instalada uma atualização do software no módulo de comando (instrumento combinado), recalibrando a indicação do nível do combustível.

Aviso:

A medida é documentada no livro de registo das manutenções.