



Audi A6

Série de modelos 4B2, 4B4, 4B5, 4B6

Ano de construção 1997 - 2005

Iluminação da luz de controlo ESP.

Se, nestes veículos, for relatado que a luz de controlo ESP acende e que, na memória de avarias, é registada a avaria "memória de avarias aparelho de comando do motor" ou "carga / sinal do número de rotações do aparelho de comando do motor", uma causa possível é um erro na gestão do motor. Visto que, por norma, o ESP também actua na gestão do motor para limitar, por ex., o binário, não pode existir nenhum erro no sistema. Se existir um erro, pode ocorrer a avaria supracitada no sistema ESP e a consequente desactivação do mesmo. Para eliminar a avaria, deve-se proceder à leitura da memória de avarias do aparelho de comando do motor e eliminar eventuais avarias existentes. De seguida, deve-se eliminar a memória de avarias do aparelho de comando ESP.