



Boletim Informativo

BMW

Série 1: E87

Ano de construção 2005

O módulo do vão dos pés (FRM) bloqueia a alimentação da tensão da iluminação externa

Nos veículos supracitados, o módulo do vão dos pés (FRM) assume, entre outras, a função de monitorização da iluminação externa.

Aviso:

Não existe uma proteção fusível separada para a iluminação externa.

Neste caso, é reclamada nos veículos supracitados a avaria da iluminação traseira da matrícula.

Se nos veículos supracitados ocorrer a avaria do compressor, deve-se controlar a alimentação elétrica do acoplamento magnético. O módulo do vão dos pés (FRM) bloqueia a alimentação elétrica dos respetivos consumidores, em caso de um defeito elétrico.

Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo:

- Consultar a memória de erros
- Localizar e eliminar a falha
- Realizar um Reset do módulo do vão dos pés (FRM), de acordo com as instruções do fabricante (a alimentação elétrica da respetiva saída é novamente desbloqueada)
- Ler novamente a memória de erros e eventualmente apagar o código de erro

Boletim Informativo

