



# Boletim Informativo

---

## **BMW** **Série 3: E90, E91, E93**

### **Falha da iluminação da matrícula**

Nos veículos supracitados é reclamada a avaria da iluminação traseira da matrícula.

Aviso:

A iluminação externa é monitorizada pelo módulo do vão dos pés (FRM).

Não existe uma proteção fusível separada para a iluminação externa.

Em caso de uma avaria elétrica, o módulo do vão dos pés (FRM) desliga a alimentação elétrica dos respetivos consumidores.

Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo:

- Consultar a memória de erros
- Localizar e eliminar a falha
- Realizar um Reset do módulo do vão dos pés (FRM), de acordo com as instruções do fabricante (a alimentação elétrica da respetiva saída é novamente desbloqueada)
- Ler novamente a memória de erros e eventualmente apagar o código de erro