



BMW E34 520i 24V + 525i 24V (Motor M50)

Cabo da sonda lambda com defeito

Devido à colocação do cabo da sonda lambda de uma forma demasiado esticada, este pode esfolar ou romper nos veículos acima referidos.

Ao substituir a sonda, o cabo deverá ser colocado entre o clip de fixação do cabo e a sonda com uma volta de 360 ° para ter folga quando este estica.

Encontrará sondas adequadas (figura) no programa das sondas lambdas da Hella.

