



BMW

Série 5

Tipo: E39

SRS - luz de aviso acende

Nos veículos supracitados, infiltrações de água no habitáculo da viatura podem provocar a ativação da luz de aviso SRS.

Infiltrações de água através do material de insonorização das portas dianteiras e traseiras implica, por norma, o humedecimento do tapete no habitáculo da viatura.

As consequências podem ser falhas de funcionamento dos sistemas eletrónicos na zona da chapa do chassis.

Para solucionar a avaria deve-se desmontar os painéis das portas, verificar o material isolante relativamente a humidade e eventualmente proceder à vedação com uma fita vedante.

Os componentes afetados devem ser controlados relativamente a humidade e corrosão e devem ser secos.

Os materiais isolantes e os tapetes no interior do habitáculo devem ser seguidamente sujeitos a uma secagem.