



BMW E38 / E39

Com caixa de velocidades automática

Motor não arranca em P nem em N.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor não arranca nas posições da alavanca selectora P ou N, as causas podem ser as seguintes:

- Falha na memória de avarias do aparelho de comando da caixa de velocidades
- Cabo de comando ajustado incorrectamente
- Interruptor da posição da alavanca selectora

Se, durante a leitura da memória de avarias da caixa de velocidades for detectada uma falha, terá que proceder à reparação da mesma.

O ajuste do cabo de comando tem que ser controlado e, se necessário, ajustado.

Se nenhum erro/falha estiver registado na memória de avarias e se o ajuste do cabo do comando estiver correcto, o motivo da avaria pode residir no interruptor da posição da alavanca selectora. Nestas circunstâncias deve proceder à substituição do mesmo.