



## **Chrysler PT Cruiser Todos os modelos com motor de 2.4 l Ano de construção até 05/2000**

### **A luz de controlo do motor acende-se, código de falha registado na memória de falhas.**

Se, relativamente a estes veículos, for relatado que a luz de controlo do motor se acende e o código de falha P0441 (monitorização da direcção do fluxo do sistema de aspiração no filtro de carvão activo) foi registado na memória de falhas, a causa poderá ser uma falha de software na unidade de comando do motor. O comportamento de condução do veículo não é afectado por esta falha. Para eliminar a falha é necessário actualizar o software da unidade de comando do motor.

#### Nota

O software da unidade de comando do motor só pode ser actualizado através de um representante autorizado.