



Chrysler Voyager Ano de construção 2001 - 2002

Indicação do tanque inexacta.

Se, nestes veículos, for relatado que a indicação do tanque apresenta valores errados ou inexactos, uma possível causa é o aparelho de comando da carroçaria (BCM). A avaria acima indicada pode ser provocada por um erro de software. Para eliminar a avaria é necessário instalar um novo software no aparelho de comando.