



# Boletim Informativo

## Citroen C3

### Pluriel

**Ano de fabrico: a partir de 04.12.2007 (RPO 11348).  
Todos os modelos com direção assistida elétrica**

#### **Direção assistida elétrica pesada.**

Se nestes veículos for reclamado que para o manuseamento da direção assistida elétrica é necessário um elevado esforço, este problema pode dever-se a um defeito do sensor do binário da direção assistida. Numa primeira fase deve-se verificar se existem códigos de avaria relativos ao sensor do binário da direção assistida elétrica.

Para analisar a fonte do erro e para excluir outras causas de avaria, deve-se controlar as ligações elétricas e os contactos dos conectores múltiplos da cablagem (ver figura/ setas). De resto deve ser assegurado o assento correto dos conectores nas fichas da cablagem.

Se durante a análise elétrica não forem detetadas quaisquer falhas de funcionamento, pode-se assumir como fonte de erro a cremalheira da direção assistida elétrica.

