



Citroen C4 Todos os modelos para circulação pela esquerda

Iluminação da luz de controlo ESP/ABS

Se o cliente reclamar a falha acima mencionada, a causa poderá ser o sensor de posição do pedal do travão. Além disso, podem surgir vários problemas com o sistema de regulação da velocidade como, p. ex.,

- Avaria temporária ou total do limitador da velocidade de circulação.
- Avaria temporária ou total do sistema de regulação da velocidade.
- Ativação autónoma do sistema de regulação da velocidade.

Além disso, as luzes dos travões também podem deixar de funcionar. Nestas situações é necessário substituir o sensor de posição por uma versão mais recente. Além disso, é ainda necessário instalar um cabo adaptador. Durante a montagem deve ter-se em atenção que o cabo não seja exposto a pontos de fricção.