



## **Citroen Saxo Com motor 1,4 l (KFX)**

### **O motor evidencia um funcionamento irregular quando frio/durante a fase de aquecimento.**

Se, relativamente a estes veículos, for relatado que o motor evidencia um funcionamento irregular quando frio ou durante a fase de aquecimento, o problema poderá residir numa falha de software da unidade de comando do motor. A falha é na maioria dos casos detectável quando o pedal do acelerador é accionado lentamente. A unidade de comando do motor calcula um tempo de injeção incorrecto.

Para eliminar a falha é necessário substituir o software da unidade de comando do motor. Não existe qualquer registo na memória de falhas para esta avaria. A actualização do software poderá ser realizada com a ajuda de um aparelho de diagnóstico OE e a versão actual do software, numa oficina autorizada.