



Dacia

Logan

Ano de fabrico: maio de 2008 - novembro de

Luz de aviso do ABS não funciona

Nos veículos supracitados pode ocorrer a avaria da luz de aviso do ABS.

Uma avaria no instrumento combinado pode provocar que uma eventual falha no sistema do ABS não seja sinalizada. A lâmpada do ABS também não acende durante a ativação da ignição (ver figura).



Podem ser afetados por este problema os veículos produzidos entre 26.5.2008 e 12.11.2008.

O fabricante automóvel já detetou o problema e verificou ou substituiu os instrumentos combinados no âmbito de uma ação de recolha.

Não obstante, é sempre de supor, pelas mais diversas razões, que nem todos os veículos foram inspecionados e/ou reparados. Observe esta informação sempre que efetuar trabalhos de manutenção nos veículos supracitados.