



Daewoo Lanos modelos até 2001

Avaria na parte electrónica do motor

Nos modelos acima mencionados podem surgir avarias diversas na parte electrónica do motor. Antes da substituição de componentes com defeito aparente, estes deverão ser controlados minuciosamente. É preciso prestar especial atenção ao conjunto de cabos do motor (figura, pos. B), próximo do pilar A direito (figura, pos. A). No zona assinalada na figura, pode haver interrupções na cablagem.

