



Ford Galaxy ***Ano de fabrico: 2002 – 2006*** ***Motor: E5SB*** ***Todos os modelos***

Luz de aviso Airbag SRS brilha **Falha de funcionamento no interruptor do** **pedal do travão**

Se nos veículos supracitados a luz de aviso SRS (fig.) acender durante a viagem, a possível causa pode ser um ajuste defeituoso dos interruptores do pedal do travão.

Neste caso deve-se verificar o ajuste base dos interruptores e eventualmente reajustar.

P. f. observe neste contexto as instruções de montagem e as prescrições de segurança para sistemas de Airbag do fabricante automóvel.

