



Ford

Galaxy fabricado a partir de 2001

Com motor a gasolina 2,0L | 2,3L

Mau comportamento de marcha em média rotação.

Se, nestes veículos, for reclamado um mau comportamento de marcha, bem como, a incapacidade de atingir a velocidade máxima, uma possível causa é um problema do software do aparelho de comando do motor. A causa da avaria pode ser uma calibração defeituosa da adaptação ao número de octanas. Para eliminar a avaria é necessário instalar no aparelho de comando do motor um novo software actualizado.

Os veículos a partir de Junho de 2002 foram equipados de série com um software actualizado.