



## **FORD**

***Ka, ano de fabrico 1996 – 2008***

***Motor: 1,3L e 1,6L Duratec-8V***

***Streetka, ano de fabrico a partir de 2003***

***Motor: 1,6L Duratec-8V***

***Fiesta, ano de fabrico 2001 – 2008***

***Motor: 1,3L Duratec-8V***

**Indicador luminoso do motor brilha**

**Códigos de erro: P0030, P0031, P0032, P0053, P0130, P0131, P0132, P0133, P0134**

**Problema:**

É indicado um ou mais códigos de erro.

**Causa possível:**

Sobreaquecimento da sonda Lambda aquecida.

**Resolução do problema:**

Verificar a sonda lambda e, se necessário, substituir por uma sonda lambda nova alterada. Em seguida, é necessário programar o controlador do motor com uma nova calibragem.

A não realização de nenhuma programação pode resultar em falha da sonda lambda ou em interferências no funcionamento do motor. O software do controlador pode ser actualizado apenas por um parceiro autorizado.