



# Boletim Informativo

---

## **Jeep Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH) Ano de fabrico: 2007 - 2008 Chrysler 300 (LE / LX / L2)**

### **Avaria no módulo eletrónico da chave de ignição**

Nos veículos supracitados o módulo eletrónico de ignição WIN (Wireless Ignition Node) pode "encravar" entre as posições "START" e "RUN".

O interruptor de ignição pode recuar para a posição "OFF" ou "ACCESSORY".

Esta problemática pode dar origem a falhas ou avarias em funções elétricas específicas:

- Redução da potência do motor
- Avaria ou redução da intervenção do servofreio e da direção assistida
- Desativação de funções de segurança do veículo, p. ex., (airbag frontal)

A avaria de funções elétricas específicas aumenta substancialmente o risco de acidentes.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.

O módulo WIN (Wireless Ignition Node) e o comando remoto para a abertura e fecho das portas são verificados e eventualmente substituídos.