



Land Rover

**Defender Ano de construção:
06/1998 - 2004**

Discovery II Ano de construção:

A luz de controlo do motor acende-se / motor não admite gás

Se a luz de controlo do motor acender durante a marcha e o motor não admitir gás nos veículos acima mencionados, a origem poderá estar num defeito na ligação da ficha do sensor do acelerador existente no acelerador (figura). Em primeiro lugar deve verificar se a ficha do sensor está realmente bloqueada e se não é possível retirá-la. Se o problema persistir depois de verificar a ficha, deve verificar os fusíveis e o sensor do acelerador com o auxílio de um esquema eléctrico.

