



Mazda 3 **Fabrico: 06.2003 - 03.2004**

Luz avisadora do airbag

Nos veículos acima mencionados, o facto de entrar humidade no "sensor de embate", pode contribuir para que a luz a luz avisadora do airbag se acenda. Devido a fendas existentes no corpo do sensor dianteiro, que se encontra na zona do suporte do fecho do capot (figura), pode entrar água no sensor. O que pode prejudicar o funcionamento do sensor. Eventualmente, os airbags dianteiros podem não ser disparados se ocorrer um acidente. Para obter uma resolução, é necessário substituir o sensor e apagar a memória de avarias.

Para solucionar este problema, o fabricante automóvel promoveu uma campanha de serviços, em alguns países. No entanto, alguns proprietários destes veículos podem não ter participado nesta acção.

